

**Квалификационные требования к специалисту при приеме на работу  
в группу компаний «Квантор»**

Полное наименование должности	Ведущий инженер по наладке и испытаниям (ТО СИКН)
Образование	Высшее техническое (профильное)
Опыт работы	от 3-х лет на аналогичных должностях
Должностные обязанности	<ul style="list-style-type: none"><li>• Производство работ по техническому обслуживанию, контролю, устранению отказов и неисправностей средств измерений, узлов оборудования СИКН, ТПУ, СИКГ, блоков качества нефти и газа;</li><li>• Калибровка и поверка средств измерений, участвующих в коммерческом учете нефти и газа.</li></ul>
Дополнительная информация	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обязательный опыт работы с оборудованием узлов учета нефти и газа;</li><li>• Знание метрологии и принципов учета нефти и газа;</li><li>• Знание КИП и АСУ ТП.</li><li>• Методические, нормативные и другие документы по организации пусконаладочных и регламентных работ</li></ul>
Уровень заработной платы	по результатам собеседования